

バージョンアップ後に稀にフォーカスが合わない現象が発生する場合があります。その場合は、ポジションリフレッシュ、または、カメラの再起動を行ってください。対象機種は、下記表をご確認ください。

発生する可能性がある対象機種

< PTZカメラ >

WV-B61300-ZY
 WV-B61300-ZYR
 WV-B61301-Z1
 WV-B61301-Z2
 WV-B65300-ZY
 WV-B65300-ZYR
 WV-B65301-Z1
 WV-B65302-Z2
 WV-S61300-ZY
 WV-S61301-Z1
 WV-S61301-Z2
 WV-S61302-Z4
 WV-S61501-Z1
 WV-S65300-ZY
 WV-S65301-Z1
 WV-S65301-Z1-1
 WV-S65301-Z1S
 WV-S65302-Z2
 WV-S65302-Z2-1
 WV-S65340-Z2K
 WV-S65340-Z2N
 WV-S65340-Z2N1
 WV-S65340-Z4K
 WV-S65340-Z4N
 WV-S65340-Z4N1
 WV-S65501-Z1

WV-S66300-Z3LN
 WV-S66300-Z4L
 WV-S66300-Z4LN
 WV-S66700-Z3L
 WV-S66700-Z3LN
 WV-X66300-Z3LK
 WV-X66300-Z4LK
 WV-X66300-Z4LS
 WV-X66700-Z3LK
 WV-X66700-Z3LS
 WV-X67300-Z4-3
 WV-X67300-Z4-4
 WV-X67300-Z4L3
 WV-X67300-Z4L4
 WV-X67301-Z4L3
 WV-X67301-Z4L4
 WV-X67700-Z3-3
 WV-X67700-Z3L3
 WV-X67701-Z3L3

< マルチセンサーカメラ >

WV-X86531-Z2

<ハウジング一体／ボックスカメラ>

WV-S15301-Z1LN
 WV-S15501-Z1LN
 WV-S15701-Z3LN
 WV-X15301-Z1LN