Panasonic
i-PRO ネットワークカメラ　WV- U1113J/U1133J/U1533J
V1.10 版　リリースノート

目次

変更履歴
ダウンロードファイルについて

変更履歴

Ver V1.10ES　（項目末尾に*がついている項目は、こちらの「追加情報」チラシを参照ください）

＜機能追加＞

- 「SNMP トラップ」に対応し、設定画面の「ネットワーク」の「アドバンス」メニューの「SNMP」内に設定画面を追加*
- HTTP アラーム通知機能の以下の機能追加*
  ・Digest 認証対応
  ID/PW 無しで初回アクセスし、サーバーからの応答を元 Digest/Basic のいずれかで認証する。
  ・サーバーとのユーザー認証失敗時のシステムログ追加
  認証エラー時、「<HTTP アラーム通知> 認証エラー」のシステムログを表示する。
  ・HTTPS での送信機能
  通知先に、“https://“を設定した場合、HTTPS のサーバーと判断し HTTPS でのアクセスを実施する。
- 設定画面の「ネットワーク」の「接続モード」の初期値を「自動（おまかせ）」から「DHCP」に変更し、動作仕様を一部変更*

＜改善項目＞

- HTTP/HTTPS 接続選択画面に「HTTPS]接続時に最大配信量が 16Mbps に制限される注意事項を追記
- JPEG 録画中に稀にカメラが再起動することがある現象の改善
- 高解像度、あるいは高ビットレート配信時にネットワークご使用環境によって、稀に UDP 接続が切れることがある現象の改善
- セキュリティ強化を実施

Ver V1.02ES

＜改善項目＞

- Windows10 のファイヤーウォール設定で UDP をブロックしていることにより、ブラウザのライブ画面で動画を表示すると黒画になる現象があるため、「インターネットモード」の初期設定を「OFF」→「ON」に、「プラグインソフトウェア」の「ライブ画スムーズ表示」の初期設定を「ON」→「OFF」に変更する（詳細は、こちらの「追加情報」チラシを参照ください）
- セキュリティ強化を実施
- 屋外撮影時、朝方などに明るさが安定しない場合に稀に被写体が明るくなったり暗くなったり（ハンチング現象）することがある現象のさらなる改善

Ver V1.00ES

- 初版

ダウンロードファイルについて
---

u1130_***ES.zip は WV-U1113J/U1133J/U1533J のファームウェアです。
ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(拡張子「img」に)してバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップの手順は、各機種の取扱説明書を、ご参照ください。