


Руководство по монтажу

Входящие в комплект Инструкции по монтажу

Сетевая камера Только для профессионального использования

Модель № WV-S3531L, WV-S3511L
WV-S3131L, WV-S3111L
WV-S3532LM, WV-S3512LM

Только для профессионального использования



- Прежде чем приступить к подсоединению или управлению настоящим изделием, следует тщательно изучить настоящую инструкцию и сохранить ее для будущего использования.
- Для получения информации об основном описании данного продукта см. документ "Важная информация" на прилагаемом CD-ROM. Информация о порядке выполнения настроек и процессе управления этим изделием см. в инструкции по эксплуатации на нашем веб-сайте поддержки по следующей ссылке: https://i-pro.com/global/en/surveillance/documentation_database
- Перед тем, как прочитать данное руководство, обязательно прочтите документ "Важная информация".

i-PRO Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
<https://www.i-pro.com/>

© i-PRO Co., Ltd. 2022

N0219-2042 PGQP2692XA

Важные правила техники безопасности

- Следует изучить настоящую инструкцию.
- Следует хранить настоящую инструкцию.
- Следует обратить внимание на все предупреждения.
- Надо соблюсти все правила.
- Нельзя использовать этого прибора вблизи воды. **S3131 S3111**
- Следует очистить только сухими концами. **S3131 S3111**
- Нельзя монтировать прибора вблизи источников тепла, таких как радиаторы, отопительный регистры, печи или прочие устройства (включая усилители), выделяющие теплоту.
- Следует применять только приспособления/принадлежности, назначенные изготовителем.
- Следует использовать только тележку, подставку, треножник, кронштейн или стол, оговоренные изготовителем, или поставленные с аппаратурой. При использовании тележки и аппаратуры во избежание ранения из-за опрокидывания.



- Во время грозы или при оставлении аппаратуры в бездействии в течение длительного периода надо отключить ее от сети питания.
- Следует обратиться к квалифицированному персоналу по техобслуживанию и ремонту за всеми работами по техобслуживанию и ремонту. Техобслуживание и ремонт требуются во всех случаях, когда аппаратура повреждена, когда силовой кабель или вилка повреждены, когда жидкость пролита, когда какие-либо объекты упали в аппаратуру, когда аппаратура подверглась воздействию атмосферных осадков или влаги, либо же когда аппаратура не работает правильно, либо упала с высоты.

Дефектовка

Перед обращением в сервисный центр см. раздел "Дефектовка" в документе "Важная информация" на CD-ROM и инструкцию по эксплуатации на нашем веб-сайте поддержки. Затем подтвердите наличие проблемы.

Открытое программное обеспечение

- Данный продукт содержит открытое программное обеспечение, предоставленное по лицензии GPL (Универсальной общественной лицензии GNU), LGPL (Сокращенной универсальной общественной лицензии GNU) и др.
- Клиенты могут тиражировать, распределять и модифицировать исходный код программного обеспечения по лицензии GPL и/или LGPL.
- См. файл "readme.txt" на предоставленном CD-ROM для получения дополнительной информации о лицензиях открытого программного обеспечения и об исходном коде.
- Следует помнить, что компания не отвечает на какие-либо запросы о содержании исходного кода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Чтобы не допустить травм, данное устройство должно быть надежно закреплено на стене/потолке в соответствии с инструкциями по монтажу.
- Во избежание пожара или поражения электрическим током не следует подвергать настоящий прибор воздействию атмосферных осадков или влаги. **S3131 S3111**
- Прибор не должен подвергаться воздействию каплевидного и брызгового дождя. **S3131 S3111**
- Все работы по монтажу настоящего прибора должны выполняться квалифицированным персоналом по техобслуживанию и ремонту или монтажниками систем.
- Установка должна выполняться в соответствии со всеми применимыми к данной процедуре нормами и стандартами.
- Соединения выполнять в соответствии с местными нормами и стандартами.
- Батареи (аккумуляторы) или установленные батареи не должны подвергаться избыточному теплу, например таким, как солнечный свет, огонь или подобное.

ВНИМАНИЕ:

- Сетевая камера предназначена только для подключения к сети Ethernet или PoE без маршрутизации на линейных сооружениях.

Символ постоянного тока

[Русский язык]

Декларация о Соответствии Требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (утверждённым Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (TR ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 TR ОИВВ:

- свинец (Pb) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
- кадмий (Cd) – не превышает 0,01 % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
- рутуть (Hg) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
- шестивалентный хром (Cr⁶⁺) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
- полибромбифенолы (PBB) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
- полибромдифеноловые эфиры (PBDE) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей.

[Українська мова]

Декларація про Відповідність Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електрическому та електронному обладнанні (затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електрическому та електронному обладнанні (TR ОВНР).

Відсутні небезпечні речовини у випадках, не обумовлених в Додатку №2 TR ОВНР:

- свинец (Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
- рутуть (Hg) – не перевишує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- шестивалентний хром (Cr⁶⁺) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- полибромбифеноли (PBB) – не перевишує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- полибромдифенолові ефири (PBDE) – не перевишує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Інформація про обрахування з відходами для країн, які не входять до Європейського Союзу

- Дієвість цього символа розширенняться тільки на Європейський Союз. Якщо Ви собираєте викинути цей продукт, уточніть у місцевих органах влади чи у дилера, як слідувати з відходами такого типу.

Замініть карту пам'яті microSD

* Ця ілюстрація представляє WV-S3131L.

Задній конець карты пам'яті microSD

Карты пам'яті microSD (сторони з надписями вперед)

Символ microSD

Отверстія доступу паралельного кабеля

Об условном обозначении

При описании функций, отведенных только для определенных моделей, используется следующее условное обозначение.

Функции без условного обозначения поддерживаются всеми моделями.

S3531: Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод. WV-S3531L.

S3511: Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод. WV-S3511L.

S3131: Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод. WV-S3131L.

S3111: Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод. WV-S3111L.

S3532: Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод. WV-S3532LM.

S3512: Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод. WV-S3512LM.

* **XXXXX**: Модель для наружной установки **XXXXXX**: Модель для внутренней установки

Об инструкциях для пользователя

Документация продукта состоит из следующих документов.

- Руководство по монтажу (настоящий документ):** Поясняет установку, монтаж, подключение кабелей и регулировку плоскости обзора.
- Важная информация (включена в CD-ROM):** Содержит следующую основную информацию об этом изделии: Меры предосторожности при установке. Составные части и функции и т.д.
- Инструкция по эксплуатации (на нашем веб-сайте поддержки):** Пояснение порядка настройки и управления этим изделием.

Замечание:

- Внешний вид и прочие детали, показанные в данном руководстве, могут отличаться от фактического изделия в пределах, когда это не помешает нормальному использованию по причине улучшения изделия.
- *<Контрольный №: C****>, используемый в данном документе, следует использовать для поиска информации на нашем веб-сайте поддержки и нахождения нужной информации.

Стандартные аксессуары

Руководство по монтажу (настоящий документ)... 1 шт. CD-ROM*¹ 1 шт. Important Safety Instructions..... 1 шт. Этикетка с кодом*² 1 шт.

*1 CD-ROM содержит несколько инструкций по эксплуатации и различные виды программных средств.

*2 Для управления сетью может потребоваться данная этикетка. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не утерять эту этикетку.

Для монтажа применяются нижеуказанные детали.

Шаблон 1 шт. **S3531 S3511 S3532 S3512**

Наконечник (шестигранник) ключ, размер винта 6,35 mm T10 1 шт. **S3532 S3512**

Кокшак для кабеля 1 шт. Регулятор объектива 1 шт.

* Регулятор объектива используется только во время обслуживания.

Водонепроницаемая крышка разъема RJ45 1 шт. Колпачок водонепроницаемого разъема RJ45 1 шт.

Наконечник 1 шт.

Сетевой разъем RJ-45

Кабель Ethernet (приобрет. на месте)

(категории 5e и лучше, прямой)

Задний конец кабеля


Оверстія доступу паралельного кабеля

Символ microSD

Оверстія доступу паралельного кабеля

Символ

Шаг 2 Установка соединений



Подсоедините Ethernet-кабель (категории 5е и лучше, прямой) к сетевому кабелю RJ45.

- 1 Первый проход кабеля Ethernet через колпачок водонепроницаемого разъема RJ45 (аксессуар), затем через крышку водонепроницаемого разъема RJ45 (аксессуар). Далее используйте специальный инструмент (приобретаем. на месте) для закрепления штекера RJ45 (приобретает. на месте) к концу кабеля Ethernet.
- 2 Будьте осторожны, чтобы не удалить резиновые части из крышки водонепроницаемого разъема RJ45.
- 3 Вставьте штекер RJ45 в водонепроницаемый разъем RJ45, подключенный к камере.
- 4 Подключите крышку водонепроницаемого разъема RJ45 к водонепроницаемому разъему RJ45, затем поворачивайте крышку водонепроницаемого разъема RJ45 до тех пор, пока метки "C" не совместятся.
- 5 Присоедините колпачок водонепроницаемого разъема RJ45 к крышке водонепроницаемого разъема RJ45 и поворачивайте колпачок водонепроницаемой крышки RJ45 до тех пор, пока не будет устранен зазор между ним и крышкой водонепроницаемого разъема RJ45.

ВНИМАНИЕ:

- Внешние размеры кабеля Ethernet составляют от Ø5 mm до Ø6.5 mm.
- Если не следовать процедуре для водонепроницаемой части разъема RJ45 (аксессуар) корректно, водонепроницаемые свойства могут быть поставлены под угрозу. Не устанавливайте камеру, где водонепроницаемый разъем RJ45 будет подвержен постоянному воздействию дождя или влаги.
- При извлечении водонепроницаемого разъема RJ45 обязательно сначала ослабьте крышку водонепроницаемого разъема RJ45, поверните крышку водонепроницаемого разъема RJ45 в направлении противоположном направлению установки, и снимите ее. (Если крышка водонепроницаемого разъема RJ45 извлечена, когда метка "C" крышки водонепроницаемого разъема RJ45 совмещена с меткой "C" водонепроницаемого разъема RJ45, водонепроницаемый разъем RJ45 может быть поврежден)

S3532 S3512

Подсоедините Ethernet-кабель (категории 5е и лучше, прямой) к сетевому кабелю M12 (гнездо).

- 1 Вставьте штекер M12 в сетевой кабель M12, подключенный к камере.
- 2 Надежно закрепите разъем, повернув оба кольца в противоположных направлениях.

Шаг 3 Установите камеру

[1] Установите камеру

■ Установка камеры непосредственно на потолок или стену

Прикрепите камеру крепежными винтами (3 шт.) (M4: приобретает. на месте). Минимальное требуемое сопротивление выдергивания: 196 N/ на каждый винт

* Когда камера устанавливается на потолок или стену, вы делаете отверстие, чтобы проложить кабели за камеры, используйте защитный кожух для кабелей (аксессуар), чтобы кабели не были видны снаружи. При установке камеры на потолок или стену также затяните защитный кожух для кабелей.

ВНИМАНИЕ:

- Не прикасайтесь к объективу.
- При затягивании винтов (приобретает. на месте) будьте осторожны, чтобы крепежный винт не контактировал с кабелем.

S3531 S3511 S3532 S3512

Крепежные винты (3 шт.) (M4: приобретает. на месте)

Задний кожух для кабелей (аксессуар)

Кабель Ethernet (приобретает. на месте)

Водонепроницаемая крышка RJ45 (аксессуар)

Колпачок водонепроницаемого разъема RJ45 (аксессуар)

Штекер RJ45 (приобретает. на месте)

Водонепроницаемый разъем RJ45 (приобретает. на месте)

Боковая часть объектива

Внешняя часть объектива

Крепежный винт наклонной/вертикальной оси (TILT/YAW)

Вертикальный угол наклона (TILT/YAW)

Объектив

Вертикальный угол наклона (TILT): 75° (вторая шкала)

Направление вверх на мониторе

Камера

Направление вверх на мониторе

Объектив

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (PAN): ±45°

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (YAW): ±90°

Вертикальный угол (наклона) (TILT): 0° до 90°

Изображение формы соединительной коробки

S3531 S3511 S3532 S3512

Установка камеры в двухблочную соединительную коробку с помощью винтов (2 шт.) (M4: приобретает. на месте).

ВНИМАНИЕ:

- Подготовьте крепежные винты (2 шт.) (M4: приобретает. на месте) в соответствии с характеристиками отверстий под винт в используемой двухблочной соединительной коробке.

[2] После прикрепления камеры подключите питание к системе. (питание от концентратора PoE и т. д.)

Крепежные винты (2 шт.) (M4: приобретает. на месте)

83,5mm

Сетевой кабель M12 (гнездо)

Штекер M12 (штыревой)

Кабель Ethernet

Сетевой кабель RJ45

S3531 S3511

Сетевой кабель M12 (гнездо)

S3532 S3512

Корпус

Крепежные винты корпуса (в 3 местах)

Наконечник (аксессуар)

Водонепроницаемый каучук

Смотря спереди камеры

Крышка купола

Корпус

Листы и ленты на фиксирующей части крышки купола не показаны на рисунке.

* Изображение формы соединительной коробки

S3531 S3511 S3532 S3512

Крепежные винты (3 шт.) (M4: приобретает. на месте)

Передняя сторона камеры

Камера

Направление вверх на мониторе

Объектив

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (PAN): ±45°

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (YAW): ±90°

Вертикальный угол (наклона) (TILT): 0° до 90°

Изображение формы соединительной коробки

S3531 S3511 S3532 S3512

Крепежные винты (3 шт.) (M4: приобретает. на месте)

Камера

Направление вверх на мониторе

Объектив

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (PAN): ±45°

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (YAW): ±90°

Вертикальный угол (наклона) (TILT): 0° до 90°

Изображение формы соединительной коробки

S3531 S3511 S3532 S3512

Крепежные винты (3 шт.) (M4: приобретает. на месте)

Камера

Направление вверх на мониторе

Объектив

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (PAN): ±45°

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (YAW): ±90°

Вертикальный угол (наклона) (TILT): 0° до 90°

Изображение формы соединительной коробки

S3531 S3511 S3532 S3512

Крепежные винты (3 шт.) (M4: приобретает. на месте)

Камера

Направление вверх на мониторе

Объектив

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (PAN): ±45°

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (YAW): ±90°

Вертикальный угол (наклона) (TILT): 0° до 90°

Изображение формы соединительной коробки

S3531 S3511 S3532 S3512

Крепежные винты (3 шт.) (M4: приобретает. на месте)

Камера

Направление вверх на мониторе

Объектив

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (PAN): ±45°

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (YAW): ±90°

Вертикальный угол (наклона) (TILT): 0° до 90°

Изображение формы соединительной коробки

S3531 S3511 S3532 S3512

Крепежные винты (3 шт.) (M4: приобретает. на месте)

Камера

Направление вверх на мониторе

Объектив

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (PAN): ±45°

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (YAW): ±90°

Вертикальный угол (наклона) (TILT): 0° до 90°

Изображение формы соединительной коробки

S3531 S3511 S3532 S3512

Крепежные винты (3 шт.) (M4: приобретает. на месте)

Камера

Направление вверх на мониторе

Объектив

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (PAN): ±45°

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (YAW): ±90°

Вертикальный угол (наклона) (TILT): 0° до 90°

Изображение формы соединительной коробки

S3531 S3511 S3532 S3512

Крепежные винты (3 шт.) (M4: приобретает. на месте)

Камера

Направление вверх на мониторе

Объектив

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (PAN): ±45°

Угол наклона (поворот относительно вертикальной оси) (YAW): ±90°

Вертикальный угол (наклона) (TILT): 0° до 90°

Изображение формы соединительной коробки</