

Руководство по монтажу

Входящие в комплект Инструкции по монтажу

Сетевая камера

Модель № WV-SFV311A / WV-SFV310A



- В данном руководстве описываются процедуры установки, установка сетевой камеры, подключения кабелей и регулировка угла поля зрения.
- Перед тем, как прочитать данное руководство, обязательно прочтите документ "Важная информация".
- Данное руководство описывает способ установки сетевой камеры, используя модель WV-SFV311A в качестве примера.

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:




Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsberg 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2015

PGQP2146ZA fle0915-0

Составные части и функции

Названия компонентов камеры таковы. Свертайтесь с иллюстрацией при установке или регулировке камеры.





*1 Карта памяти SDXC/SDHC/SD обозначается как карта памяти SD.

*2 В зависимости от используемого приложения для сканирования, возможно, Матрица данных не будет прочитана правильно. В этом случае перейдите на сайт напрямую, введя следующий URL адрес.

http://security.panasonic.com/pss/security/support/qr_sp_select.html

Стандартные аксессуары

Важная информация	1 шт.	Гарантийный формулляр	1 комплект
Руководство по монтажу (настоящий документ)	1 комплект	CD-ROM*	1 шт.
		Этикетка с кодом**	1 шт.
*1 CD-ROM содержит инструкцию по эксплуатации и различные виды программных средств.			
*2 Для управления сетью может потребоваться данная этикетка. Сетевой администратор должен сохранять данную этикетку с кодом.			
Для монтажа применяются нижеуказанные детали.			
(A) Крепежная плата	1 шт.	(G) Шаблон В	1 комплект
(B) Кронштейн для основания	1 шт.	(H) Наконечник (шестигранный ключ, размер винта 6,35 mm, T20)	1 лист
(C) Крепежные винты для крепежной платы (M4 x 8 mm)	5 шт.	(I) 2-контактный силовой кабель	1 шт.
(D) 4-контактный кабель сигнала тревоги	1 шт.	(J) Крышка LAN-разъема	1 шт.
(E) Переходник MONITOR OUT	1 шт.	(K) Гидроизоляционная лента	1 шт.
(F) Шаблон А (для крепежной платки)	1 лист	(L) Дополнительная ручка	1 шт.



Кнопка INITIAL SET (Инициализация / Переключатель NTSC↔PAL)

- Как инициализировать камеру

Выполните указанные ниже шаги для инициализации сетевой камеры.

 - ① Отключают камеру от сети питания. При использовании PoE-концентратора отсоедините LAN кабель от камеры. При использовании внешнего источника питания отсоедините 2-контактный разъем-штекер силового кабеля от камеры.
 - ② Включите питание камеры, одновременно удерживая нажатой кнопку INITIAL SET, и затем продолжайте держать кнопку INITIAL SET нажатой, пока контрольная лампочка SD MOUNT не загорится зеленым (в течение 10-ти секунд или более). Через, примерно, 2 минуты после отпускания кнопки INITIAL SET камера включится и настройки, включая настройки сети будут инициализированы.

ВНИМАНИЕ:

- При инициализации камеры установки, включая настройки сети, также инициализируются. Имейте ввиду, что ключ CRT (ключ шифрования SSL), используемый для протокола HTTPS, инициализирован не будет.
- Перед инициализацией установок рекомендуется заблаговременно записать установки.
- В процессе инициализации нельзя отключать камеру от сети питания. В противном случае может возникнуть неудачная инициализация и неисправности.
- При нажатии кнопки INITIAL SET (т.е. кнопки инициализации) (менее 1 секунды) для включения клеммы MONITOR OUT выходного сигнала (выход NTSC↔PAL), выходную клемму MONITOR OUT можно включить для монитора NTSC/монитора PAL.

Индикатор ACT

- Когда данные отправляются через сетевую камеру

Мигает зеленым (выполняет доступ)

Контрольная лампочка LINK

- Когда возможна связь камеры с подсоединенными устройствами

Загорается оранжевым

Контрольная лампочка SD MOUNT

- Когда вставлена карта памяти SD*, которая может быть распознана
- Когда данные могут быть сохранены после установки карты памяти SD и нажатии кнопки SD ON/OFF (менее 1 секунды)
- Когда данные могут быть сохранены на карту памяти SD
- Когда карта памяти SD вынута после удерживания нажатой кнопки SD ON/OFF (около 2 секунд)

Гаснет → Мигает зеленым → Гаснет

Гаснет → Загорается зеленым

- Когда данные не могут быть сохранены на карту памяти SD, так как была обнаружена неисправность, или выполнена конфигурация, запрещающая использование данной карты памяти SD

Загорается зеленым

Загорается зеленым → Мигает зеленым → Гаснет (запись)

Загорается зеленым → Гаснет (ожидание записи)

Гаснет

Контрольная лампочка SD ERROR/AF

- Когда выполняется операция AF (Автоматическая фокусировка)
- Когда запускается установка
- Когда карта памяти SD распознана нормально
- Если обнаружена неисправность на карте SD или на неиспользованном слоте SD после запуска камеры

Мерцает красным (Интервал 1 раз/секунду)

Загорается красным

Загорается красным → Гаснет

Загорается красным → Остается красным

- Замечание:**
- Горящий/мигающий индикатор можно выключить в программных настройках в любое время. (В начальном состоянии индикатор горит или мигает.) Если необходимо, выключить горящий индикатор, в зависимости от условий установки. (☞ Инструкция по эксплуатации находится на CD-ROM)

Установка соединений

Перед подсоединением кабелей следует отключить источник питания каждой системы. Перед установкой соединений следует подготовить нужные периферийные устройства и кабели.


Подключить LAN-кабель к разъему RJ45 (мама)

* Используйте кабель LAN (категории 5е или выше, 8 контактов, прямой).

ВНИМАНИЕ:

- Следует использовать все 4 пары (8 контактов) LAN кабеля (категории 5е или лучше, прямой).
- Максимальная длина кабеля равна 100 м.
- Следует убедиться, что применяемое устройство PoE совместимо со стандартом IEEE802.3af.
- Если для источника питания подсоединяется источник питания пост. 12 V и устройство PoE, то источник питания пост. 12 V используется в качестве источника питания*.
- Если источник питания пост. 12 V и концентратор PoE или маршрутизатор используются одновременно, то возможно нельзя будет выполнить сетевые соединения. В таком случае запретите установки PoE.
- См. инструкцию по эксплуатации применяемого концентратора PoE или маршрутизатора.
- В ситуации, когда блок питания пост. 12 V и концентратор PoE или маршрутизатор используются одновременно и источник питания пост. 12 V затем отключается, блок питания может быть остановлен и камера может перезагрузиться в зависимости от используемого концентратора PoE или маршрутизатора.
- Когда отсоединен LAN-кабель, то следует снова подсоединить его примерно через 2 секунды после отсоединения. Если шнур повторно подсоединен быстро, то может случиться, что питание от устройства PoE не будет осуществляться.
- Когда кабели используются на улице, существует вероятность, что они могут быть поражены молнией. В этом случае установите грозовой разрядник непосредственно перед местом подсоединения кабелей к камере.

Подключение кабеля входа/выхода сигнала тревоги (D: аксессуар)



Кабель микрофонного/линейного входа (SFV311)


Присоединяют стерео мини-джек (φ3,5 mm).

- Входное сопротивление: Около 2 kΩ (несбалансированные)
- Рекомендуемая длина кабеля: Не более 1 м (для микрофонного входа)
- Рекомендуемый микрофон: Микрофон со сменным модулем питания (опция)
 - Напряжение питания: 2,5 V ±0,5 V
 - Рекомендуемая чувствительность микрофона: -48 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
 - Уровень входного сигнала для линейного входа: Около -10 dBV

Гидроизоляция мест соединения кабелей

В случае монтажа камеры при обнаженных кабелях или ее монтаже под карнизами необходимо произвести адекватную гидроизоляцию мест соединения кабелей. Корпус камеры выполнен в водонепроницаемом исполнении, а концы кабелей не гидроизолированы. Гидроизоляция следует обязательно производить в части, где подсоединенны кабели, с использованием поставленной гидроизоляционной ленты в следующем порядке. Несоблюдение этого требования или применения иной ленты, чем гидроизоляционная лента (K: аксессуар) (например, виниловая лента), может привести к просачиванию воды и, как следствие, отказу устройства.

<LAN кабель>





ВНИМАНИЕ:



- Таким же образом произведите гидроизоляцию 2-контактного силового кабеля (D: аксессуар), 4-контактного кабеля сигнала тревоги (D: аксессуар) и внешних соединений.
- Растигивают ленту примерно вдвое по сравнению с ее начальной длиной (см. рис.), а затем накладывают ее на кабель. Недостаточное растижение ленты приводит к недостаточной гидроизоляции.
- Чтобы крюк LAN-кабеля не ослабился быстро, установите крышки LAN-разъема (D: аксессуар) на отрезок кабеля, как показано на рисунке, а затем задвиньте ее в направлении, показанном стрелкой. Разъем LAN кабеля, используемый с данной камерой, должен соответствовать следующим ограничениям. Высота при установке (От низа до крюка): Max. 16 mm Ширина разъема: Max. 14 mm
- Во время монтажа настоящего прибора под открытый небом следует обязательно подвернуть кабели гидроизоляции. Гидроизоляция (IEC IP66 или эквивалент) применяется для гидроизоляции данного прибора только тогда, когда он монтируется правильно, как описано в настоящей инструкции по эксплуатации и произведен его адекватная гидроизоляция. Внутренние детали кронштейнов для основания (B: аксессуар) не имеют водонепроницаемости.

Использовать LAN кабель (категории 5е и лучше, скрещивание) при прямом подключении камеры к ПК.

Подсоединяют кабель входа/выхода сигнала тревоги



Подсоединяют шнур питания



Подключение кабеля аудиовыхода/видеовыхода к внешнему громкоговорителю со встроенным усилителем (SFV311)

Присоединяют стерео мини-джек (φ3,5 mm).

- Входное сопротивление: Около 600 Ω (несбалансированные)
- Рекомендуемая длина кабеля: Не более 10 м
- Уровень выходного сигнала: -20 dBV (Возможно переключение на видеовыход)

Подключают выходной кабель адаптера переключателя к 2-контактному силовому кабелю (D: аксессуар).

ВНИМАНИЕ:

- Источник питания пост. 12 V должен быть изолирован от сетевого питания переключателем.
- Обязательно используйте 2-контактный силовой кабель (D: аксессуар), который входит в комплект данного продукта.
- Убедитесь, что полностью вставлены 2-контактный силовой кабель (D: аксессуар) в клемму пост. 12 V. Несоблюдение данных правил может повредить камеру или привести к неисправностям.
- При установке камеры убедитесь, что на кабель питания нет чрезмерной нагрузки.
- Обязательно используйте адаптер переменного тока, соответствующий техническим характеристикам (написанным на этикетке с техническими данными тока на нижней стороне данного устройства) относительно источника питания и потребляемой мощности.

Подсоединяют аудиокабели и подключают камеру к сети питания после отключения устройств аудиокабелей от сети питания. В противном случае может выйти из громкоговорителя сильный шум.

Следует убедиться, что стерео мини-джек подсоединен к данному кабелю. Если подсоединен моно мини-джек, то аудиосигналы не могут прослушиваться.

При подсоединении моно мини-джека с усилителем следует использовать приобретаемый на месте конверсионный кабель (моно-стерео).

При подключении к сети с использованием концентратора PoE

Установка

Задачи установки объясняются с помощью 4 шагов.

Шаг 1
Подготовка

Шаг 2
Фиксация кронштейнов

Шаг 3
Установите камеру на крепежную планку

Шаг 4
Регулировка

Шаг 1 Подготовка

Существует 4 способа установки камеры на потолок или стену, как описано ниже. Подготовьте необходимые детали для каждого способа установки до начала инсталляции. Далее приведены требования к различным способам установки.

Способ монтажа	Рекомендуемый винт	Миним. прочность на выдергивание (на 1 шт.)
[1] Прикрепите камеру на двойной комплект для кабельного соединителя с помощью крепежной планки (Ⓐ: аксессуар).	Винты M4 × 4	196 N
[2] Установите камеру непосредственно на потолок или стену с помощью крепежной планки (если проводку можно монтировать на потолок или стену).	Винты M4 × 4	196 N
[3] Установите камеру на потолок или стену с помощью кронштейна для основания (Ⓑ: аксессуар) (когда для проводки используются кабелепроводы или когда нет доступного места для проводки на потолке или стенах).*	Винты M4 × 4	196 N
[4] Смонтируйте камеру на потолок с использованием скоб для потолочного монтажа WV-Q105A (в случае, когда монтаж с помощью винтов слишком ненадежен, чтобы выдержать общую массу, например, гипсокартонный лист двойного потолка).	Анкерные болты × 2	*2

*1 Используйте 4 винта для крепежной планки (M4 × 8 мм, аксессуар) для фиксирования крепежной планки на скобе основания.

*2 Убедитесь, что потолок может выдержать нагрузку в 5 раз больше массы камеры, крепежной пластины и анкерного болта. Скобы для потолочного монтажа [4] WV-Q105A предназначены для монтажа в помещениях.


ВНИМАНИЕ:

- Подготавливает 4 винта (M4) для крепления крепежной планки (Ⓐ: аксессуар) или кронштейна для основания (Ⓑ: аксессуар) к потолку или стене.
- Минимальное требуемое сопротивление выдергиванию каждого винта или анкерного болта составляет 196 N или более при монтаже способом установки от [1] до [3] приведенном выше.
- Выполните монтаж камеры на бетонный потолок, используя болтовую заглушку AY (M4). (Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 1,6 N·m)
- Выберите винты, соответствующие типу потолка или стены, куда будет установлена камера. При этом не следует использовать деревянные винты и гвозди.
- Если плита потолка, как гипсокартонная плита, слишком непрочна для выдерживания общей массы, то зона под монтаж должна быть достаточно укреплена.

[3] Установите камеру на потолок или стену с помощью кронштейна для основания (Ⓑ: аксессуар)


<Монтаж кронштейна для основания>

Кронштейн для основания можно зафиксировать в любом из следующих 6 положений завинчивания, в зависимости от состояния потолка и стен. Совместите отверстие, используемое при установке камеры, с любым положением от А до F.




<При использовании кабелепровода на потолке или стене>

- Снимите колпачок для внутренней резьбы для кабелепровода с помощью изогнутого ключа для деталей с шестигранным углублением (ISO 2936, размер гайки S=5 mm).
 - Внутренняя резьба кабелепровода соответствует NPSM (цилиндрической трубной резьбе) 3/4 дюйма по ANSI или ISO 228-1 (цилиндрической трубной резьбе) G3/4.



<При сверлении отверстия в потолке или стене для проводки>




- * На рисунке выше приведен пример монтажа на потолке в "Положение D" базовой скобы.
- ВНИМАНИЕ:**
- В случае открытой электропроводки следует обязательно использовать кабелепроводы, в которых прокладываются кабели для их защиты от воздействия прямой солнечной радиации.
 - Монтажные работы должны быть выполнены так, чтобы вода не попадала в конструкции здания через соединенные кабелепроводы.

*3 Диаметр отверстия для проводки составляет 25,4 mm. Выберите любое из 2 отверстий фиксации кронштейна для основания шаблона В (Ⓑ: аксессуар) во время установки кронштейна для основания. После установки крепежной планки направление монтажа камеры можно отрегулировать с шагом в 90°.

*4 Во время установки кронштейна для основания на одноярусную соединительную коробку в Положении E, закрепите кронштейн для основания на одноярусную соединительную коробку в

Шаг 3 Установите камеру на крепежную планку

- Проверьте положение установочных винтов крепления на задней стороне камеры.
- Подсоедините кабели к камере в соответствии с инструкциями в разделе "Установка соединений" и установите камеру, вставив установочные винты крепления в отверстия крепежных планок крепежной пластины (Ⓐ: аксессуар).
- Ослабьте 4 крепежные винты корпуса с помощью биты (Ⓑ: аксессуар), и снимите корпус с камеры.
- Закрепите камеру, затянув винты крепления камеры.
- Ослабьте сторону со шляпкой винта крепления наклонной поверхности (с одной стороны), и наклоните наклонный стол, удерживая метку TOP на объективе камеры, направленной вперед (т.е. в направлении метки FRONT) на камере.
- Одновременно нажмите метки PUSH на обеих сторонах внутренней крышки, и удалите внутреннюю крышку, как показано на следующем рисунке.



Замечание:

- После того, как к камере были подсоединенны кабели, совместите метку OPEN боковой панели корпуса с выступающей частью основания кронштейна, вставьте 2 установочных винта крепления в крепежную планку и поверните камеру приблизительно на 15°. Метка LOCK переместится к выступающей части основания кронштейна, и камера будет временно закреплена. (При непосредственной установке крепежной пластины на потолке или стене совместите метку OPEN с положением петли крепежной пластины.)

ВНИМАНИЕ:

- Во время монтажных работ для предотвращения подачи питания отсоединяют источник питания пост.т. 12 V и источник питания PoE. Корпус крепится к камере установленным дополнительным проводом, поэтому его не следует снимать.
- При монтаже на стену для предотвращения акумуляции воды на поверхности осушителя установите камеру так, чтобы осушитель не был направлен вверх. Если вода собирается на поверхности осушителя, то он не может работать должным образом.

Шаг 4 Регулировка

- Включите питание камеры, подсоединив либо LAN кабель, либо силовой кабель пост.т. 12 V, а затем снимите защитную пленку с объектива камеры.
- Подсоедините переходник MONITOR OUT (Ⓑ: аксессуар) к клемме MONITOR OUT камеры, а затем подключите монитор для регулировки с контактным кабелем RCA (приобретаем. на месте).
- Вставляют карту памяти SD в разъем при необходимости.
 - Вставьте карту памяти SD так, чтобы сторона с этикеткой была направлена вниз.
 - Для получения дополнительных сведений о настройке карты памяти SD обратитесь к инструкции по эксплуатации (на компакт-диске).
- Затяните сторону со шляпкой винта крепления наклонной поверхности (с одной стороны), крепежный винт горизонтальной поверхности и закрепите камеру. (Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 0,59 N·m)
- Фиксирующий винт наклонной поверхности
- Карты памяти SD (с меткой, направленной вниз)
- Наклонная поверхность
- Ослабьте Винт для крепления горизонтальной поверхности и отрегулируйте угол камеры с помощью наклонной поверхности, горизонтальной поверхности и кольца установки наклона.
- Горизонтальный (PAN) угол: ±180° вертикальный (TILT) угол: ±85° Угол наклона (YAW): ±100°
- Затяните сторону со шляпкой винта крепления горизонтальной поверхности (с другой стороны), крепежный винт горизонтальной поверхности и закрепите камеру.
- Фиксирующий винт горизонтальной поверхности
- Винт с шайбой для крепления горизонтальной поверхности
- Клемма MONITOR OUT
- Переходник MONITOR OUT (Ⓑ: аксессуар)
- Отрегулируйте масштабирование и фокусировку.
 - Ослабьте регулятор масштабирования, оборудованный дополнительной ручкой (Ⓛ: аксессуар), вращая ручку влево, и переместите ее между TELE и WIDE для достижения требуемого угла обзора. Затем заблокируйте регулятор масштабирования, вращая его обратно вправо.
 - Настройте фокусировку, нажав кнопку автоматической фокусировки (AF).
 - Настройте размер экрана и фокусировку, повторяя шаги 1 и 2.
- Нажмите на метку PUSH на обеих сторонах внутреннего кожуха и установите внутренний кожух туда, откуда он был снят.
- Отсоедините монитор для регулировки. Установите корпус и закрепите его, затянув крепежные винты камеры.
- (Совместите метку ▼ LOCK на корпусе с такой же меткой на камере. Затем установите корпус непосредственно на камеру.)

- 7 Нажмите на метку PUSH на обеих сторонах внутреннего кожуха и установите внутренний кожух туда, откуда он был снят.
- 8 Отсоедините монитор для регулировки. Установите корпус и закрепите его, затянув крепежные винты камеры.
- 9 Нажмите на метку PUSH на обеих сторонах внутренней крышки наклонной поверхности, и удалите внутреннюю крышку, как показано на следующем рисунке.
- 10 Убедитесь, что камера герметизирована водонепроницаемым уплотнением, прокладка не смешается в посадочном месте, и затем установите корпус.
- 11 Следует надежно затянуть все крепежные винты корпуса (x4) для фиксации корпуса. В противном случае падение корпуса камеры может привести к травме. (Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 0,78 N·m)
- 12 Когда камера смонтирована, снимите защитную пленку с крышки купола.
- 13 Переустановка купола может вызвать расфокусировку. В таком случае включают функцию автоматической фокусировки в меню настройки.
- 14 Снимите камеру, выполняя шаги установки камеры в обратном порядке.
- 15 После установки камеры обратитесь к разделу "Конфигурирование настроек камеры" (брюшюра) и выполните настройки камеры.