


Порядок прикрепления цепочки предотвращения падения к стене


Выполнив шаг ④, описанный в “Шаг 9 Установка камеры.”, перейдите к шагу ⑤, приведенному ниже.

⑤ Установите цепочку предотвращения падения (аксессуар) на основание конструкции или в месте с достаточно высокой прочностью. Подготовьте крепежный винт или анкер, подходящий для материала поверхности, на которую устанавливается цепочка предотвращения падения.


A) Снова удалите цепочку предотвращения падения из кольца крепежного основания камеры.



B) Прикрепите лапку цепочки предотвращения падения (аксессуар) к цепочке предотвращения падения, удаленной в шаге A).



C) Зафиксируйте цепочку предотвращения падения на поверхности установки с помощью лапки цепочки предотвращения падения (аксессуар) и крепежного винта или анкера (M6: приобретаем. на месте).



ВНИМАНИЕ:

- Крепежный винт или анкер (M6: приобретаем. на месте) Минимальное усилие выдергивания: 724 N
- Зафиксируйте крепежный винт или анкер в месте, которое выше от центра основания кронштейна для настенного монтажа.

Перейдите к шагу “Шаг 10 Включите питание и проверьте экран компьютера”.