

ネットワークカメラ ファームウェアリリースノート

対象機種 :	WV-S65501-Z1	WV-S61501-Z1		
バージョン 更新日	ファームウェア※	ファームウェア※	更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.40 2023/9/26	s65501-Z1_240ES.zip	s61501-Z1_240ES.zip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.i-PRO Remo. Service使用時にラインカウント数、エリアカウント数をダッシュボードに表示できるように改善</li> <li>2.i-PRO Remo. Service使用時にカメラリストを開いたときのサムネイルが表示されるまでの時間を短縮するように改善</li> <li>3.i-PRO Remo. Service有効時、イベント動作設定画面の録画方式が制御できない現象の改善</li> <li>4.i-PRO Remo. Serviceに登録した際、拡張アプリの登録状況に「試用期間 : xx日」、「(解除キー)」などが表示されない現象の改善</li> <li>5.機能拡張ソフトウェアのインストール、及びアップデート時に、通信速度が遅い環境下でも失敗しにくくなるように改善</li> <li>6.プリセットシーケンス 1, 2, 3において、全てのプリセットポジションの初期値を有効とするように変更</li> <li>7.自動追尾付加情報の初期値を「On (ライブ画表示あり)」に変更</li> <li>8.スーパーダイナミックOn/Off時、及び高倍率時の画質、解像感を改善</li> <li>9.低照度におけるオートフォーカス性能の改善</li> <li>10.PTZを操作した際の反応速度を向上</li> <li>11.自動追尾機能の改善</li> <li>12.マウス操作でズームで最大倍率に移動すると、ズームを広角側にズームアウトできないことがある現象の改善</li> <li>13.撮像モードが4:3(25fpsまたは30fps)の場合にデジタルズームの最大倍率までズームすると、途中でカメラが再起動する現象の改善</li> <li>14.スマートコーディングのGOP制御を「Advanced(固定 GOP 60s + 1sキーフレーム)」に設定した状態でSDメモリーカードへMP4録画した場合に、カメラで再生ができないMP4ファイルを生成してしまうことがある現象の改善</li> <li>15.機能拡張ソフトウェアをバージョンアップした際に、データ格納領域 (AIアプリの検知結果記録など) のファイルを削除しないように改善</li> <li>16.SDメモリーカードへ録画中にレコーダーをシーケンス表示すると、ごく稀にレコーダー側で通信エラーが発生する現象の改善</li> <li>17.バージョンアップ後、SDメモリーカードへのアラーム録画要因の設定が引き継がれないことがある現象の改善</li> <li>18.SNMPの有効無効設定の初期値を「有効」から「無効」に変更</li> <li>19.ブラウザ (Google Chromeなど) やWV-ASM300UXから、SDメモリーカード内の録画データをダウンロードすると、通信状況が悪い場合にダウンロードが失敗する現象の改善</li> <li>20.画揺れ補正機能をONにした状態で低いフレームレート (8.3fps/4.2fps/3.1fps) に設定すると、画質が粗くなる現象の改善</li> <li>21.SNMPトラップ設定の通知先ポートを初期設定(162)以外に設定しても、初期設定(162)に送信されてしまう現象の改善</li> <li>22.MQTT通知が、音検知アラームのAI音識別対象が「その他」以外を選択すると通知されない現象の改善</li> <li>23.最長露光時間を「最大1/30s」より長い設定にすると、自動追尾設定/自動追尾アラーム設定がグレーアウトされて設定できなくなる現象の改善</li> <li>24.VIQS設定時、プリセットポジション選択画面が表示されずに「プリセットポジション以外」のまま、設定画面に遷移する現象の改善</li> </ol>	
Ver2.36 2023/5/26	s65501-Z1_236ES.zip	s61501-Z1_236ES.zip	SDメモリーバックアップ機能を使用している場合、該当カメラに電源が入った時刻を起点に約24時間周期でレコーダー側に通信エラーが発生する現象の改善	
Ver2.33 2023/3/31	s65501-Z1_233ES.zip	s61501-Z1_233ES.zip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.SDメモリーカードのフォーマット形式として「ext4」が選択可能になった</li> <li>2.i-PRO Remo.におけるカメラダイレクト設定時にHTTP(ポート80番ポート固定)/Https(ポート443番ポート固定)からユーザー指定のポートに変更できるように改善</li> <li>3.カメラ用機能拡張ソフトウェアのAI動体検知アプリケーション (WV-XAE200WUX) 、及びAIプライバシーガードアプリケーション (WV-XAE201WUX) を有効にし、且つネットワークレコーダーとの接続でSDバックアップ録画を有効にすると、カメラが再起動する現象の改善</li> <li>4.CGIコマンドにてマルチキャストオートスタートを設定した場合、カメラの起動に時間がかかる現象の改善 (マルチキャストオートスタートはCGIコマンドのみで設定できるもののため、設定画面にはありません)</li> </ol>	

対象機種 :	WV-S65501-Z1	WV-S61501-Z1		
バージョン 更新日	ファームウェア※	ファームウェア※	更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.30 2023/2/28	s65501-Z1_230ES.zip	s61501-Z1_230ES.zip	<p>1.スケジュール切換に「昼間:Scene 1/夜間:Scene 2」が追加され、日没と日出の時間を緯度、経度から自動的にシーンファイルが切り替わるように改善</p> <p>2.ネットワーク-アドバンス-SNMP設定画面にSNMP有効/無効の設定を追加 (初期値は“有効” (従来通り))</p> <p>3.ライブ画面上にカメラタイトルが編集できるアイコンが表示され、ライブ画面上でタイトルが編集できるように改善 (アクセスレベルが管理者権限の場合のみ編集可能)</p> <p>4.FTP/SFTP機能の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最大画像更新速度を現状1fpsから2fps/3fpsまで送信できるように改善</li> <li>画像送信先のサーバーを現状1カ所から2箇所まで設定できるように改善 (送信先1、送信先2として設定可能に変更)</li> <li>プレアラーム解像度を現状 最大1280x720から最大1920x1080まで設定できるように改善</li> </ul> <p>5.アラーム無検知時間に5秒未満の設定値を追加</p> <p>6.i-PRO設定ツール (iCT) との接続性を改善</p> <p>7.音検知の検出対象項目 (銃声、悲鳴、クラクション、ガラスの割れる音) がデフォルトで選択 (有効) されている状態に変更 (従来は全て“未選択”)</p> <p>8.視認性を良くするために、録画ログリストの文字色を変更するよう改善</p> <p>9.受話音量で設定した値 (弱/中/強) より、音量が大きくなる現象の改善</p> <p>10.夜間などのスローシャッター動作中にフレームレートが低下し過ぎてしまう現象の改善</p> <p>11.画質の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>コントラストの改善</li> <li>パンチルト動作中のオートフォーカス制御の改善</li> <li>揺れ補正中の明るさ制御の改善</li> </ul> <p>12.i-PRO Remo.におけるカメラダイレクト設定時の同時接続台数を2台から4台に拡張</p> <p>13.i-PRO Remo.におけるカメラダイレクト設定時にHTTPはポート80番ポート固定/Httpsは443番ポート固定からユーザー指定のポートに変更できるように改善</p> <p>14.追加アプリの削除処理中に電源が落ちてしまった場合、アプリの登録データが破損し、以後、同じアプリが登録できなくなる現象の改善</p> <p>15.機能拡張ソフトウェアの人物検知性能を改善</p> <p>16.PTZカメラの自動追尾機能の性能改善</p> <p>17.TLS1.3を有効にした際、稀にネットワークレコーダーと接続できない現象の改善</p> <p>18.ルータでNAPT設定をすると、H.265/H.264のライブ画が表示できなくなる場合がある現象の改善</p> <p>19.稀に映像が崩れる現象の改善</p>	
Ver2.22 2023/1/28	s65501-Z1_222ES.zip	s61501-Z1_222ES.zip	初版	

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.img」ファイルにてご利用ください。