

ネットワークディスクレコーダー ファームウェアリリースノート

| 対象機種： WJ-NX310シリーズ WJ-NX410K、WJ-NX510K | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---|---|
| バージョン 更新日 | ファームウェア※ | | 更新内容 | 備考 |
| | WJ-NX310シリーズ | WJ-NX410K WJ-NX510K | | |
| Ver1.20 2024/6/28 | NXADL3_v120.zip | NXADLR_v120.zip | <p>本体HDMIモニターもしくはブラウザで認証系の設定変更を行うと、ブラウザでログインできなくなる場合がある現象の改善。</p> <p>「モニターに1画面表示する時のライブ画像をストリーム2で表示する」の設定をOnで運用中に多画面から1画面または1画面から多画面に切り替えた時、ライブ映像がしばらく静止する現象の改善。</p> <p>HDDビューワーで映像ファイルの書き出し機能が使用できない現象の改善。</p> <p>カメラの撮像モードが切り換わるような設定変更を行った場合、レコーダーからカメラに対して送信する設定の一部が反映されない場合がある現象の改善。</p> <p>「全画面表示でアスペクト比を維持する」にチェックがない状態で、全画面1画にてAI-VMDの枠表示の表示を行うと、枠がずれて表示される現象の改善。</p> <p>MOBOTIX製カメラ（M73）が、H.265のVGA/HVGAW/FHD設定にて本機に接続できない現象の改善。</p> <p>SNMP認証方式から「MD5」を削除。</p> <p>瞬時電圧低下や電源OFF後に電源コードをしばらく抜いてから挿し直さないと起動しない現象の改善。</p> <p>ブラウザでのライブ表示がカクツキなく描画できるよう改善。</p> <p>一部他社製機種において、H.265が表示できない現象の改善。</p> <p>4ch ネットワークビデオエンコーダー V2224（ACTi製）のch2～ch4において、明るさ制御に対応。</p> <p>全画面表示で、画面下部に黒帯が表示される分割パターンにおいて、画像表示部を縦方向に拡大する機能を追加。</p> <p>ウェブブラウザのカメラの登録情報を変更する画面に、ユーザー名/パスワードの一括入力機能を追加。</p> <p>ウェブブラウザの日付・時刻合わせ設定に、PCの時刻と同期させる機能を追加。</p> <p>ウェブブラウザで再生するときの解像度を設定変更する機能を追加。</p> <p>ウェブブラウザで音声を再生する機能を追加。 （HTTPS接続時のみ、HTTP接続時は非対応）</p> <p>IEEE 802.1Xに対応した。</p> <p>3Dデワーブ機能を搭載。</p> <p>新カメラ（PTZ）に対応 WV-S66300-Z3LN, WV-S66300-Z4LN, WV-S66700-Z3LN, WV-X66300-Z3LK, WV-X66300-Z4LK, WV-X66700-Z3LK</p> | |
| | - | | | <p>HTTPS接続カメラを65台以上登録し、実際に接続できるカメラ台数を数台にすると、接続しているカメラと正常に通信が行えない現象の改善。 （NX510Kのみ該当）</p> <p>「現在と同じHDD運用モードで再設定する」にて録画運用モードの再構成を行った場合、HDDスキップが発生する場合がある現象の改善。 （NX410K,NX510Kのみ該当）</p> |

| 対象機種： WJ-NX310シリーズ WJ-NX410K、WJ-NX510K | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---|----|
| バージョン 更新日 | ファームウェア※ | | 更新内容 | 備考 |
| | WJ-NX310シリーズ | WJ-NX410K WJ-NX510K | | |
| Ver1.10 2024/2/16 | NXADL3_v110.zip | NXADLR_v110.zip | 特定の解像度（以下※）で録画したデータをMP4でコピー/ダウンロードを行った場合、汎用ビューワで再生できない現象の改善。 （※2192x2192, 1600x1200, 3072x2304, 3072x1728, 1728x3072, 1440x2560, 2160x3840, 1440x1440, 1200x1200, 3328x1872, 1872x3328, 2688x1520, 1520x2688） | |
| | | | 他社製カメラやエンコーダーをONVIFで登録した場合、本機が再起動する場合がある現象の改善。 NTPの時刻補正により未来方向の同一曜日に設定された後、イベント録画中に「録画異常(AGT)」となり録画が行えなくなる現象の改善。 メインモニター上に「STARTING UP」と表示されたまま録画が継続できなくなる場合がある現象の改善。 （現象発生時に自動的に再起動を実行して復旧させる。） 本機とカメラ間のセキュリティにてHTTPSのカメラが1台でも設定されていると、AIプライバシーガード録画設定画面の[OK]ボタン押下時に「セキュア拡張ライセンスのライセンス数が不足しています。」というポップアップが表示され設定できない現象の改善。（モニター出力の設定メニューで設定を行った場合に発生） 頻繁に通信が途絶えるネットワーク環境において、モニター表示が全て黒画面になる場合がある現象の改善。 他社製カメラをONVIF登録した場合、カメラプリセット登録・移動が行えない場合がある現象の改善。 RAID5/RAID6運用において、RAID5 2ダウン/RAID6 3ダウンしたHDDを交換後に、「HDD運用モードの設定」「現在と同じHDD運用モードで再設定する」の設定を実行しフォーマットすると「切り離し」状態のままになってしまう現象の改善。（NX410K,NX510Kのみ該当） AIプライバシーガード録画時は、ストリーム4（モニターライブ多画面表示）のフレームレートを10fpsに固定するよう変更。 新カメラ（ハウジング一体/ドーム）に対応 WV-X15300-V3LN, WV-X15500-V3LN, WV-X15700-V2LN, WV-X22300-V3L WV-X22500-V3L, WV-X22700-V2L, WV-X25300-V3LN, WV-X25500-V3LN WV-X25700-V2LN 新カメラ（コンパクトドーム）に対応 WV-S32402-F2L, WV-S32402-F2L1, WV-S35402-F2L, WV-S35402-F2L1 WV-U31301-F2L, WV-U35301-F2L, WV-U31401-F2L, WV-U35401-F2L | |
| | - | | コピー画面のデータ容量と実際のコピーデータの容量が異なる現象の改善。 （NX410K,NX510Kのみ該当） | |
| Ver1.00 2023/11/30 | - | - | 初版 | |

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.img」ファイルにてご利用ください。