

ネットワークカメラ ファームウェアリリースノート

| 対象機種： WV-U31301-F2L WV-U35301-F2L WV-U31401-F2L WV-U35401-F2L | | | |
|---|------------------|---|----|
| バージョン 更新日 | ファームウェア※ | 更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください) | 備考 |
| Ver2.61 2024/6/20 | u35301_261ES.zip | 1.圧縮方式H.264使用時、フレームレートと解像度を以下の組み合わせで使用した場合、フレームレートが低下しているように見える現象の改善 【条件】 フレームレート：5fps、3fps 解像度：640x360, 320x180, VGA, QVGA | |
| Ver2.60 2024/5/29 | u35301_260ES.zip | 1.画面内文字に使用するフォントを変更 2.i-PRO社以外で開発された一部の機能拡張ソフトウェアが動作しない現象の改善 ※対象バージョン：Ver.2.50 3.最長露光時間を“最大4/30s”に設定した際、稀にカメラが再起動する現象の改善 | |
| Ver2.50 2024/2/29 | u35301_250ES.zip | 1.画面内に埋め込まれているURLのリンク先を現在のi-PROブランドサイトに合わせて変更 2.機能拡張ソフトウェアのインストールに失敗した際、エラー要因が特定できる情報を管理ログに残すように改善 3.機能拡張ソフトウェアの登録と削除を繰り返すと、稀に機能拡張ソフトウェアが登録できなくなる現象の改善 4.VMDのエリア、検知感度などを設定した後にカメラ再起動すると、検知されにくくなる現象の改善 5.撮像モードが「2,688x1,520 30/25fpsモード」、かつストリーム(1)またはJPEG(1)が1,280x720の場合にVMDが検知しない現象の改善 | |
| Ver2.41 2023/12/19 | u35301_241ES.zip | 初版 | |

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.img」ファイルにしてご利用ください。