

## ネットワークカメラ ファームウェアリリースノート

対象機種： <b>WV-S4151UX</b>			
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver2.04 (4.60.30) 2028/2/28	s4151_204ES.zip	夜間にヘッドライトなどの強い光が画角に入った際に黒いノイズが一時的に発生する現象の改善	
Ver2.03 (4.60.30) 2022/12/13	s4151_203ES.zip	SFTP送信が、接続するサーバーにより、できないことがある現象の改善	
Ver2.01 (4.60.30) 2022/8/22	s4151_201ES.zip	1.独自アラーム通知画面に「AI-VMDアラームエリア情報」「i-VMDアラームエリア情報」を通知する機能を追加* 2.最新版ファームウェアご使用のお願いについて以下の画面に追記 ・バージョンアップ画面 3.セキュリティ強化の実施	
Ver2.00 (4.60.30) 2022/4/5	s4151_200ES.zip	1.表示用プラグインソフトウェアなどの社名表記を「パナソニックi-PRO センシングソリューションズ株式会社 (Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.)」から「i-PRO 株式会社 (i-PRO Co., Ltd.)」に変更 2.プラグインソフトウェア (ActiveX) のダウンロード機能を追加	
Ver1.60 (4.60.03)	s4151_160ES.zip	1.暗号化プロトコルTLS1.3に対応(HTTPSにTLS設定追加) * 2.インターネットモード「ON」、「OFF」設定画面に『「ON」に設定すると、HTTPポートを使用して配信します。』の説明文言を追記* 3.LLDP (Link Layer Discovery Protocol) 機能に対応* 4.NTPテスト機能を追加* 5.IPアドレスのDHCP運用において、マルチキャスト配信設定の状態でカメラが起動すると、稀にマルチキャスト配信できないことがある現象の改善 6.NTP同期精度の改善	

対象機種： WV-S4151UX			
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
2021/12/28		7.ネットワークディスクレコーダーWJ-NX100と接続されているカメラのバージョンアップを行うと、稀に失敗することがある現象の改善  8.Google Chrome、Microsoft Edge、Firefoxでのブラウザで受話する音量をInternet Explorer同等に調整  9.携帯端末用画面(/tab画面) の設定メニュー内の「マニュアルズーム調整」「明るさ調整」を長押しするとテキスト入力モードになる現象の改善  10.SDメモリーカード録画の「上書き」の初期設定を「On」へ変更  11.HTTPSのサーバ証明書作成用のCSRにSAN (SubjectAlternativeName) を追加	
Ver1.52 (4.60.03) 2021/12/8	s4151_152ES.zip	カメラ起動時に稀に映像の一部がピンクの色味のつくことがある現象の改善	
Ver1.51 (4.60.03) 2021/12/8	s4151_151ES.zip	初版	

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.img」ファイルにしてご利用ください。