

ネットワークカメラファームウェアリリースノート

対象機種		WV-S3131LUX	
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver5.08 (-:IE非対応) 2023/11/28	s3131l_508ES.zip	工場での生産性を向上させるための改善	
Ver5.07 (-:IE非対応) 2023/7/28	s3131l_507ES.zip	カメラ起動時や白黒からカラーに切り替わった際、画面上に黒線が映り込む場合がある現象の改善	
Ver5.05 (-:IE非対応) 2023/1/27	s3131l_505ES.zip	1.表示用プラグインソフトウェアなどの社名表記を「パナソニックi-PRO センシングソリューションズ株式会社 (Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.)」から「i-PRO株式会社 (i-PRO Co., Ltd.)」に変更 2.工場出荷状態から一度、接続方式をHTTPSに変更するまでHTTPSが使用できない現象の改善	
Ver5.04 (-:IE非対応) 2022/12/7	s3131l_504ES.zip	1.カメラのH.264/H.265配信時、高いビットレートで映像配信を行っていた場合にユーザー接続数によっては、ライブ映像が表示されなくなることがある現象の改善 (バージョンV5.01、V5.02でのみ発生する現象)	
Ver5.02 (-:IE非対応) 2022/9/28	s3131l_502ES.zip	1.プリインストールさせているGlobalSign社の電子証明書の社名を「i-PRO 株式会社 (i-PRO Co., Ltd.)」に変更	
Ver5.01 (-:IE非対応) 2022/8/22	s3131l_501ES.zip	1.「メンテナンス」画面の「ステータス」に、映像配信ログを追加* 2.独自アラーム通知画面に「i-VMDアラームエリア情報」を通知する機能を追加* 3.Internet Explorer (IE)をサポートを対象外とし、IEのみに対応していたSDメモリカード画像取得機能を削除* 4.セキュリティ強化の実施	
Ver5.00 (4.60.30) 2022/4/5	s3131l_500ES.zip	表示用プラグインソフトウェアなどの社名表記を「パナソニックi-PRO センシングソリューションズ株式会社 (Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.)」から「i-PRO 株式会社 (i-PRO Co., Ltd.)」に変更	

対象機種		WV-S3131LUX	
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容 (項目末尾に「*」がついている項目は、別途「追加情報」チラシを参照ください)	備考
Ver4.91 (4.50.38) 2021/12/28	s3131l_491ES.zip	1.暗号化プロトコルTLS1.3に対応(HTTPSにTLS設定追加) * 2.インターネットモード「ON」、「OFF」設定画面に『「ON」に設定すると、HTTPポートを使用して配信します。』の説明文言を追記* 3.PCの時刻をカメラに反映する機能を追加 4.NTPテスト機能を追加* 5.設定画面内において、設定名称重複分の削除、ボタン配置などのレイアウト変更などの修正を実施 6.IPアドレスのDHCP運用において、マルチキャスト配信設定の状態ではカメラが起動すると、稀にマルチキャスト配信できないことがある現象の改善 7.SDメモリーカードへのポスト録画中にアラームが入ると、SDメモリーカードへの録画データがフレーム落ちする現象の改善 8.NTP同期精度の改善 9.顔照合機能の設定時、顔照合情報の送付先のHTTPポートを256以上に設定した際に、カメラに設定反映ができない現象の改善 10.ログリスト表示画面で削除ボタンをおすと、稀に削除中状態から復帰しない場合がある現象の改善 11.ネットワークディスクレコーダーWJ-NX100と接続されているカメラのバージョンアップを行うと、稀に失敗することがある現象の改善 12.Google Chrome、Microsoft Edge、Firefoxでのブラウザで受話する音量をInternet Explorer同等に調整 13.携帯端末用画面(/tab画面) の設定メニュー内の「マニュアルズーム調整」「明るさ調整」を長押しするとテキスト入力モードになる現象の改善 14.SDメモリーカード録画の「上書き」の初期設定を「On」へ変更 15.HTTPSのサーバ証明書作成用のCSRにSAN (SubjectAlternativeName) を追加	
Ver4.90 (4.50.38) 2021/12/8	s3131l_490ES.zip	LLDP (Link Layer Discovery Protocol) 機能に対応*	
Ver4.81 (4.50.38) 2021/12/8	s3131l_481ES.zip	初版	

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.img」ファイルにしてご利用ください。