

## 映像監視ソフトウェア ソフトウェアリリースノート

対象機種： <b>WV-ASM30WUX,WV-ASM30UX</b>			
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver7.40 2024/11/26	ASM30UX_V7.40.zip	Windows10 October 2018 Update(バージョン 1809)以前のWindows10 PCへ、本ソフトウェアVer7.30以上をインストールする際、Ver7.30の動作条件を満たした.NET Frameworkが備わっているWindows10 OSバージョンへ更新することが必要なメッセージを表示し、インストールを中止するよう改善。	
		新カメラに対応。[ハウジング一体/ボックス] WV-S15301-Z1LN, WV-S15501-Z1LN, WV-S15701-Z3LN, WV-X15301-Z1LN	
		新カメラに対応。[PTZ] WV-X67300-Z4-3, WV-X67300-Z4-4, WV-X67300-Z4L3, WV-X67300-Z4L4, WV-X67301-Z4L3, WV-X67301-Z4L4 WV-X67700-Z3-3, WV-X67700-Z3L3, WV-X67701-Z3L3	
		■追加機能 上記カメラ追加に合わせて、「白色LED制御およびガラスヒーター制御」を追加。	
		新カメラに対応。[全方位] WV-X4556LS, WV-X4576LS	
		WJ-NX310/NX410K/NX510K V1.30に対応。 WJ-NX400K/NX300/NX200/NX100 V5.60に対応。 WJ-NX400KUX/NX300UX/NX200UX/NX100UX V5.60に対応。 WJ-NU101/NU201/NU300/NU301 V1.50に対応。	
		タイムラインのデータ量がOSの制限値を超えても正常にタイムライン表示できるよう改善。	
Ver7.31 2024/7/25	ASM30UX_V7.31.zip	下記すべての発生条件を満たした場合、カメラやレコーダーの機器登録が行えない現象の改善。 <発生条件> ・本ソフトウェアのバージョンがV7.30 ・本ソフトウェアが動作するPCのOSがWindows10でTLS1.3非対応のOSビルド ・カメラやレコーダー側のPCとの接続方法設定がHTTPS/TLS1.3	
Ver7.30 2024/6/27	ASM30UX_V7.30.zip	タイムライン表示が行えない場合に表示するイベント通知メッセージの内容を改善。 <メッセージ内容> タイムラインのデータ量がOSの制限値を超えて正常にタイムライン表示できていません。レコーダーのイベント録画が多い場合はイベント量を減らすスケジュール録画へ変更してください。	
		本ソフトウェアの画面やメッセージに表示する機種名に関する文言をWV-ASM300からWV-ASM30に変更した。 ※変更対象画面は以下。 ・バージョン情報画面 ・[設定]-[機器設定]のレコーダーのカメラ設定表示の画面	
		WJ-NX310/NX410K/NX510K V1.20に対応 WJ-NX400K/NX300/NX200/NX100 V5.50に対応。 WJ-NX400KUX/NX300UX/NX200UX/NX100UX V5.50に対応。 WJ-NU101/NU201/NU300/NU301 V1.40に対応。	
		機器のHTTPS接続における、暗号化通信プロトコルTLS1.3に対応するよう改善。(カメラ/レコーダーがサポートしているTLS1.3への対応) 本ソフトウェアの起動時、進捗表示するよう改善。	

対象機種： <b>WV-ASM30WUX,WV-ASM30UX</b>			
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver7.20 (3.3.7.0) 2024/4/24	ASM30UX_V7.20.zip	<p>PC上の他アプリケーションによりWV-ASM300が稀に起動しなくなる現象の改善。</p> <p>WV-ASM30UX、WV-ASM30WUXのロゴを「ASM300 Serie」から「ASM30」へ変更。</p> <p>画面内の文字フォントを「Noto Sans JP」フォントへ変更。</p>	
Ver7.10 (3.3.6.0) 2024/2/15	ASM30UX_V7.10.zip	<p>タイムラインサービスの開始・終了のメッセージを、ポップアップ表示するよう改善。</p> <p>タイムラインの設定をオフに設定した後、しばらくしてから「サービスとの接続にエラーが発生しました」のメッセージが表示されないよう改善。</p> <p>以下の3種類の設定保存時に、設定保存したことを示すメッセージを表示するよう改善。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・[ユーザー管理] – [基本設定][管理者設定][レベル設定]</li> <li>・[スタートモニター] – [操作モニター][ライブモニター]</li> <li>・[通信] – [独自アラーム受信]</li> </ul> <p>有効なネットワークアダプタが無い状態で初回ライセンス登録を行った時に、登録画面へ進むことができないことを示すエラーメッセージを表示するよう改善。</p> <p>レコーダーからの録画データダウンロード画面に表示されるファイル名を、レコーダーで作成したファイル名で表示するよう改善。</p> <p>ライブ中または再生中の状態を示すアイコンを英語表記から日本語表記に変更。</p> <p>ライブ、マップモニター画面起動ボタンのクリック時、画面起動確認メッセージ表示する設定を追加。</p> <p>WJ-NX310/NX410K/NX510K V1.10に対応</p> <p>WJ-NX400K/NX300/NX200/NX100 V5.40に対応。</p> <p>WJ-NX400KUX/NX300UX/NX200UX/NX100UX V5.40に対応。</p> <p>WJ-NU101/NU201/NU300/NU301 V1.30に対応。</p> <p>新Xシリーズカメラ（ドーム、ハウジング一体型）に対応。</p> <p>WV-X15700-V2LN,WV-X22700-V2L WV-X25700-V2LN,WV-X15500-V3LN WV-X22500-V3L,WV-X25500-V3LN WV-X15300-V3LN,WV-X22300-V3L WV-X25300-V3LN</p> <p>新コンパクトカメラ(4M,2M)に対応。</p> <p>WV-S32402-F2L、WV-S32402-F2L1 WV-S32402-F2LG、WV-S35402-F2L WV-S35402-F2L1、WV-S35402-F2LG WV-U31301-F2L、WV-U31401-F2L WV-U35301-F2L、WV-U35401-F2L</p>	

対象機種： <b>WV-ASM30WUX,WV-ASM30UX</b>			
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver7.00 (3.3.6.0) 2023/10/27	ASM30UX_V7.00.zip	ASM300のユーザー名、パスワードの設定画面、および変更画面に「お知らせ文」として以下の内容を追加した。 -ユーザー名、パスワードの禁止文字、許可文字	
		障害解析用情報取得機能でセーブした保存情報に以下を追加。 -アプリケーションログ、ディスプレイのドライバー情報、サウンド情報、サービス一覧	
		WJ-NX310、WJ-NX410K、WJ-NX510Kに対応。	
		新コンパクトカメラに対応。 WV-S32302-F2L、WV-S32302-F2L1、 WV-S35302-F2L、WV-S35302-F2L1	
		新PTZカメラに対応。 WV-S66700-Z3L、WV-X66700-Z3LS、 WV-S66300-Z4L、WV-X66300-Z4LS	
Ver6.20 (3.3.6.0) 2023/6/28	ASM30UX_V6.20.zip	Windowsのディスプレイ設定の「拡大縮小とレイアウト」を125%に設定している場合、“本ソフトウェア起動後の最初”のイベント通知メッセージが表示されない現象の改善。	
		解析用情報のセーブ時に、注意メッセージ付きで固定ディスク以外（外部メディア）の保存先に直接保存できるよう改善。 <メッセージ内容>	
		障害解析用情報保存中に、外部メディアを取り外すと本ソフトウェアが再起動する場合があります。ご注意ください。	
		WJ-NX400K/NX300/NX200/NX100 V5.30に対応。 WJ-NX400KUX/NX300UX/NX200UX/NX100UX V5.30に対応。	
		WJ-NU101/NU201/NU300/NU301 V1.20に対応。 以下のUシリーズ 屋内カメラマイク付きモデルに対応。 WV-U11300-V2, WV-U21300-V2L	

対象機種： <b>WV-ASM30WUX,WV-ASM30UX</b>			
バージョン (ActiveX) 更新日	ファームウェア※	更新内容	備考
Ver6.10 (3.3.6.0) 2023/2/28	ASM30UX_V6.10.zip	<p>WV-ASM30UX/WV-ASM30WUXのユーザー管理に、パスワード有効期限のオンオフ機能を追加。</p> <p>SSLの設定が行える画面にて、SSLをオフにしている場合（デフォルト設定はオフ）、セキュリティ上の脅威に常にさらされる旨の注意メッセージを表示するように追加。</p> <p>メンテナンスのセーブ/ロードに、WV-ASM300関連ログや設定ファイル、及びPC情報・Windows ログなど一括取得する障害解析用情報の取得機能を追加。</p> <p>メンテナンスのアプリケーションログの「機器障害ログ」「ネットワーク障害ログ」で、現在継続中のエラーのみを表示対象とするか否かを指定（表示のON/OFF）できるように「復帰機器表示機能」を追加。</p> <p>WJ-NX400KUX/NX300UX/NX200UX/NX100UX V5.20に対応。</p> <p>WJ-NU101/NU201/NU300/NU301 V1.10に対応。</p> <p>以下のPTZ一体型マルチセンサーAIカメラに対応。 WV-X86531-Z2</p> <p>以下の2眼マルチセンサーカメラに対応。 WV-S85402-V2L、WV-S85702-F3L、 WV-U85402-V2L</p> <p>以下の5M PTZカメラに対応。 WV-S61501-Z1、WV-S65501-Z1</p>	
Ver6.00 (3.3.6.0) 2022/12/9	ASM30UX_V6.00.zip	<p>運用ソフトウェア起動に時間を要す場合、プログレスバーで進捗状態表示するように改善。</p> <p>二重起動した場合に、誤って「設定ソフトウェアが起動されているため、起動できません」と表示されていたメッセージを、正しいメッセージで表示するよう改善。</p> <p>&lt;発生条件&gt; スタートアップに「運用ソフトウェア」のショートカットを登録している状態で、PC 起動直後にデスクトップの「運用ソフトウェア」のショートカットを起動した場合に発生。</p> <p>パフォーマンス監視設定「PC パフォーマンス監視」機能のメモリー使用率の監視条件に仮想メモリーを追加。 これに伴いメモリー使用率の上限設定項目や注意メッセージの文言を「物理メモリー」から「メモリー」へ変更。</p> <p>WJ-NU101 シリーズ、WJ-NU201 シリーズ、WJ-NU300 シリーズ、 WJ-NU301 シリーズに対応。</p> <p>以下の屋内PT カメラに対応。 WV-B51300-F3、WV-B51300-F3W、 WV-B54300-F3、WV-B54300-F3W</p> <p>以下のPTZ（ドーム型）カメラに対応。 WV-S61300-ZY、WV-S61301-Z1、 WV-S65300-ZY、WV-S65301-Z1、 WV-S65301-Z1-1、WV-S65301-Z1S、 WV-S65302-Z2、WV-S65302-Z2-1、 WV-S65340-Z2N1</p>	
Ver5.12 (3.3.6.0) 2022/10/27	—	初版	

※ファームウェアは「zip」形式の自己解凍型圧縮ファイルとなっております。ご利用の際は展開後、拡張子「.exe」ファイルにしてご利用ください。  
 ※asm30UX\_VideoSurveillanceSoftware\_jp.zipの「取扱説明書ヘルプファイル版」を解凍しても内容が正しく表示されない場合は「WV-ASM3\*\*UXシリーズ の取扱説明書内容が表示されない場合について」を参照ください。